



ESTADO DO AMAPÁ
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
GABINETE DEPUTADA EDNA AUZIER

INDICAÇÃO Nº / 2026 – AL

Deputada Estadual **EDNA AUZIER**, pelo Partido Verde, com assento nesta Casa de Leis, e com base no Art.139, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa, **INDICA** que seja encaminhado expediente à **Concessionária de Saneamento do Amapá - CSA, equipe técnica especializada para realizar nova avaliação, inspeção e adoção das medidas corretivas necessárias no sistema de esgotamento sanitário localizado na Rua Cândido Mendes, entre as Avenidas Ernestino Borges e Mateus de Azevedo Coutinho, em razão da persistência de vazamentos e recorrentes transtornos enfrentados pelos moradores da região.**

A presente indicação decorre de inúmeras reclamações apresentadas por moradores do referido trecho, bem como de solicitação já encaminhada por esta parlamentar à concessionária responsável.

Conforme relato da equipe técnica da CSA Equatorial que esteve no local em **06 de junho de 2026**, atendendo às demandas da comunidade, foi identificada a possibilidade da existência de **vazamento na rede de distribuição de água (além do problema no sistema de esgoto)**, hipótese que pode estar contribuindo para o enchimento excessivo das galerias do sistema de esgotamento sanitário e, conseqüentemente, provocando constantes transbordamentos na via pública.

Além dos problemas relacionados ao extravasamento do esgoto, os moradores também relatam frequentes interrupções e redução no abastecimento de água em todo o perímetro afetado, circunstância que reforça a necessidade de uma investigação técnica mais aprofundada da infraestrutura existente no local.

Ressalta-se que, embora a equipe da concessionária tenha realizado serviços de desobstrução da rede de esgoto, o problema não foi solucionado de forma definitiva, uma vez que o vazamento voltou a ocorrer pouco tempo após a intervenção, evidenciando a necessidade de medidas complementares para identificação e correção da causa principal.

Dessa forma, solicita-se que a CSA Equatorial realize nova intervenção técnica no trecho mencionado, incluindo os procedimentos relatados pelos próprios agentes da concessionária, especialmente a execução de **vistoria com equipamentos específicos de detecção e diagnóstico da rede subterrânea, bem como a utilização de maquinário para abertura da via, caso necessário**, a fim de possibilitar a identificação precisa da origem do problema e a sua correção definitiva.

A adoção dessas medidas é fundamental para assegurar a adequada prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, preservar a saúde pública, evitar danos à infraestrutura urbana e garantir melhores condições de vida aos moradores da região. Segue anexo



**ESTADO DO AMAPÁ
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
GABINETE DEPUTADA EDNA AUZIER**

São os termos em que, requerendo a anuência dos demais membros deste poder,

Pede Deferimento.


Macapá – AP, 07 de junho de 2026.

EDNA AUZIER
Deputada Estadual – PV

ANEXO – FOTOS



Equipe CSA na Rua Cândido Mendes esquina com a Av Mateus de Azevedo Coutinho
Dia 06 de junho de 2026



Equipe CSA – Rua Cândido Mendes com a Avenida Mateus de Azevedo Coutinho

**ESTADO DO AMAPÁ
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
GABINETE DEPUTADA EDNA AUZIER**



2ª Equipe CSA trabalhando na Rua Cândido Mendes esquina com a Av Ernestino Borges



Imagem 2 – Rua Cândido Mendes esquina com a Av Ernestino Borges – Equipe 2